

## دستورالعمل ایمنی انبار

کلیه کارکنان انبارها موظفند در هنگام کار از تجهیزات فردی و ایمنی که از طریق واحد ایمنی ابلاغ گردیده است، استفاده نمایند.



در هنگام عملیات بارگیری و تخلیه توجه به موارد ذیل الزامی است :

- قبل از هرچیز از صحت بسته بندی بار اطمینان حاصل کنید .
  - از پرتاب کردن بار خودداری کنید .
  - از کشیدن بار یا هل دادن آن روی زمین خودداری نمایید .
  - به علائم هشدار دهنده و توصیه های ایمنی توجه نمایید .
  - از برداشتن بار با وزن بیش از 40 کیلوگرم با دست خودداری نمایید .
  - برای حمل و نقل و جا به جایی بار با وزن بیش از 40 کیلوگرم از چرخ دستی یا لیفتراک استفاده نمایید .
  - بار به صورت کمر صاف و زانوهایی خم برداشته شود .
  - 3- ضایعات انبارها در محل های تعیین شده نگهداری شده و به موقع از انبار خارج می شوند .
  - 4- بشکه ها و مخازن به نحوی چیده می شود (عمودی ، افقی یا ...) که از نشت آن جلوگیری شود .
  - 5- نظافت روزانه کلیه انبارها توسط کارگران انبارها صورت می پذیرد .
  - 6- سرپرستان انبارها موظفند بصورت هفتگی از مخازن ، بشکه ها و سایر موارد ایمنی و تجهیزات بازدید نمایند .
  - 7- سرپرستان انبارها و انبارداران موظف به بهینه نمودن مصرف انرژی در واحدهای خود می باشند .
  - 8- انبار باید به سیستم اعلام و اطفاء حریق مجهز باشد .
  - 9- انبار باید از سطح زمین اطراف بالاتر باشد.
  - 10- دیوارها و سقفها بدون استتتا باید از مصالح غیرقابل اشتعال بکار برده شود.
  - 11- فاصله انبارها باید به نحوی باشد که به راحتی ماشینهای آتش نشانی در حد فصل بین آنها حرکت کند.
  - 12- داخل انبارها باید به نسبت حجم آن دستگاه تهویه و هواکش داشته باشد.
  - 13- سیم کشی برق باید توکار و از داخل لوله های مخصوص انجام گیرد و کلید و پریزها و روشنایی از نوع ضد جرقه باشد.
  - 14- لامپهای روشنایی باید دارای حفاظ یا حباب باشد و از دستگاههای حرارتی شعله باز در داخل انبارها نباید استفاده کرد.
  - 15- در صورت تردد وسایط نقلیه در داخل انبار آگروز آن مجهز به فیلتر جرقه گیر باشد.
  - 16- نحوه چیدمان بسته ها بر روی هم بصورت چیدن آجری بطوری که مهار باشد.
  - 17- فاصله کالاها تا دیوار جانبی حداقل 60 سانتیمتر باشد.
  - 18- فاصله بین ردیفهای کالا باید حداقل 2 متر و ارتفاع آن نباید بیش از 4/5 متر باشد.
  - 19- ارتفاع سقف کالا تا نزدیکترین روشنایی کمتر از یک متر نباشد.
  - 20- استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد.
  - 21- آبدارخانه یا محل استراحت در داخل انبار وجود نداشته باشد.
- کارشناس ایمنی و بهداشت در هر ماه یکبار از انبارها بازدید کرده و نتیجه را در فرم چک لیست کنترل ایمنی انبارها ثبت می نماید.
- در مدیریت انبارها و نظافت کارگاهی که هم اکنون در انبارهای موسسه اجرا می شود از سیستم پنج سین صنعتی استفاده می شود که عبارتند از:
- 1- سوا کردن ضروریات
  - 2- سر و سامان دادن و مرتب کردن
  - 3- سیبیدی و پاکیزگی محیط کار
  - 4- سلامتی و ایمنی
  - 5- سازمان یافتگی و انضباط

«پیروز بویر»