

دستورالعمل ایمنی عمومی در سازمان:

کارکنان ملزم می باشند بسته به مورد هر فعالیت خاص ، استفاده از پوشش ها و لوازم ایمنی مورد نیاز آن فعالیت را که ممکن است عدم استفاده از آن سبب آسیب رسیدن به وی و یا کارش شود را مورد استفاده قرار دهد.



کلیه اشخاصی که در منطقه و جبهه کاری تردد می نمایند موظفند از پوششهای ایمنی عمومی مانند کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و لباس کار مناسب استفاده نمایند. علاوه بر آن کلیه کارکنان ملزم می باشند بسته به مورد هر فعالیت خاص ، استفاده از پوشش ها و لوازم ایمنی مورد نیاز آن فعالیت را که ممکن است عدم استفاده از آن سبب آسیب رسیدن به وی و یا کارش شود را مورد استفاده قرار دهد. در شرایطی که کارکنان در محیط پر سر و صدا و مکان هایی که به عنوان محل های با سر و صدای زیر مشخص شده است ، مشغول کار هستند الزامی است که جهت اجتناب از آسیب به سیستم شنوایی خود از وسائل حفاظتی شنوایی استفاده کنند . برای کلیه افرادی که در معرض استنشاق گازهای خطرناک ، گرد و خاک شدید و ... قرار دارند استفاده از ماسک حفاظتی الزامی است . در کلیه کارگاهها تمام افرادی که به نحوی در انجام فعالیتهای دخالت دارند و یا احتمال بریدگی ، خراش و سوختن دست آنها وجود دارد بایستی از دستکش های مخصوص آن کار استفاده نمایند .

کلیه پرسنلی که در منطقه فعالیت دارند یا به نحوی چشمان آنها در معرض آسیبهای احتمالی است لازم است از پوششهای محافظت کننده صورت استفاده نمایند . ابزار و ماشین آلات لازم برای اجرای کار (سبک و سنگین) بصورت آماده و بدون نقص فنی مهیا شود . در صورت تداخل کاری پیمانکاران در ارتفاع و در سطح زمین ، لازم است طرفین هر کدام یک نفر را بعنوان راهنمای گروه مشخص نمایند که مرتباً نظاره گر فعالیت پرسنل خود بوده و به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از سقوط اشیاء از ارتفاع حتما بایستی در سطح کارگاه و در حد شعاع پرتاب احتمالی اشیاء بوسیله نوار هشدار دهنده رنگی ، همراه با تابلوی " خطر سقوط اشیاء " نصب و محصور گردد. بمنظور انشعاب گیری برق پیمانکاران لازم است تابلوهای ایمنی و استاندارد مجهز به سیستم ارت در اقصی نقاط منطقه نصب شود . به هیچ عنوان هنگام انشعاب گیری برق نباید از کابلهای طویل و چند تکه و دارای زدگی استفاده شود . کابلهای برق از نظر مقاومت بایستی با میزان عبور جریان مصرفی در نظر گرفته شوند که از حوادث اتصالی تا پیش از گرم شدن کابل جلوگیری شود . تحت هیچ شرایطی از کابلهای برق بدون دو شاخه به منظور برق رسانی استفاده نشود . نشعاب گیریهای برق بایستی از مکانهای مناسب و بدون از هر گونه تماس احتمالی با اشیاء و آهن آلات انجام پذیرد . عبور کابل برق از کف سالنها بطوریکه در زیر آهن آلات شامل آرماتور ، نبشی ، تیرآهن و ... باشد مطلقاً ممنوع است .

کمکهای اولیه :

در کل منطقه و سازمان وسایل کمکهای اولیه و آموزش افراد در زمینه آن، باید با توجه به نوع کار و متناسب با تعداد کارگران تأمین شود و اقدامهای لازم برای انتقال فوری کارگران آسیب دیده یا کارگرانی که دچار بیماریهای ناگهان شوند، به مراکز پزشکی به عمل آید. جعبه کمکهای اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد، باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد.

«پیروز بویر»